



## CODE D'ENTRETIEN DES ARTICLES TEXTILES

L'utilisation du code d'entretien des articles textiles par les fabricants et les distributeurs est obligatoirement **subordonnée** à l'accord du COFREET, qui seul détient les droits d'utilisation de ces symboles, déposés en **marque collective** à l'INPI (n° 1 287 279 et n° 03 3203 190). Les 5 symboles (cuvier, triangle, cercle dans un carré, fer à repasser, cercle), doivent tous figurer sur l'étiquette d'entretien et doivent être **complétés** de chiffres, points ou lettres indiquant le type d'entretien à apporter. L'ensemble de ces symboles constitue le code d'entretien du COFREET.

<p><b>LAVAGE</b> le cuvier</p>		<p>Ce symbole indique la première étape de l'entretien : le lavage. Les chiffres à l'intérieur du cuvier indiquent la température de lavage maximale, en degrés Celsius. La main dans le cuvier signifie que l'on peut laver à la main. Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter.</p>
<p><b>BLANCHIMENT</b> le triangle</p>		<p>Ce symbole autorise le blanchiment avec des produits à base de chlore (ex.eau de Javel) ou d'oxygène.</p>
<p><b>SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER</b> le cercle inscrit dans un carré*</p>		<p>Ce symbole conseille sur le réglage du niveau de température d'un sèche linge : 1 point pour une température modérée, 2 points sans restriction</p>
<p><b>REPASSAGE</b> le fer à repasser</p>		<p>Ce symbole définit, par 1, 2 ou 3 points la température maximale du fer à utiliser. Ce symbole s'adresse en priorité aux professionnels du nettoyage à sec. Les lettres à l'intérieur du cercle : P, F ou W désignent les types de processus et de solvants tolérés par l'article textile.</p>
<p><b>NETTOYAGE PROFESSIONNEL</b> le cercle</p>		<p>Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter.</p>
<p><b>TRAITEMENT INTERDIT</b> la croix de Saint André</p>		<p>La croix de Saint André placée sur un symbole vierge de toute indication d'entretien signifie que le traitement est interdit. Exemple :   ou   </p>

\*□ Le carré sans rond à l'intérieur est un symbole de séchage « naturel » à l'air libre.

**ATTENTION!** L'utilisation de ces symboles d'entretien s'envisage uniquement sur un article ou un accessoire fini et non pas seulement en référence aux fibres qui le composent.

## SIGNIFICATION DES SYMBOLES D'ENTRETIEN DU COFREET

<b>LAVAGE</b> 	Température maximale	Action Mécanique	Rinçage	Essorage
	40°	à la main	normal	précautions
	30°	normale	normal	normal
	30°	réduite	normal	normal
	30°	très réduite	normal	normal
	40°	normale	normal	normal
	40°	réduite	à température décroissante	normal
	40°	très réduite	normal	normal
	50°	normale	normal	normal
	50°	réduite	à température décroissante	normal
	60°	normale	normal	normal
	60°	réduite	à température décroissante	normal
	70°	normale	normal	normal
	95°	normale	normal	normal
	ne pas laver			

<b>BLANCHIMENT</b> 		<b>REPASSAGE</b> 		<b>SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER</b> 	
Traitement		Température		Température	
	Tous types de blanchiment autorisés		Faible : 110° (vapeur autorisée)		
	Produits de blanchiment <u>oxygénés</u> uniquement		Moyenne : 150°	Modérée	
	Pas de blanchiment		Forte : 200°	Normale	
	Pas de blanchiment		Pas de repassage ni de vapeur	 pas de séchage en tambour	
<b>Le GINETEX a recommandé une période de transition de 2 ans, pendant laquelle les deux symboles (triangle blanc et noir) pourront être utilisés.</b>		Ne pas repasser à la vapeur les textiles contenant les fibres acryliques ou modacryliques. ATTENTION! Si la vapeur n'est pas autorisée, l'indiquer en toutes lettres.			

<b>NETTOYAGE PROFESSIONNEL</b>		Solvants ou procédés	Processus
	Tous solvants tels que le perchloréthylène et tous solvants énumérés au symbole 		normal
	Hydrocarbures (température de distillation entre 150°C et 210°C)		normal
	Nettoyage à l'eau ("wetclean")		normal
<u>—</u>	- trait souligné = restrictions sur l'action mécanique et/ou la température et/ou l'addition d'eau au solvant.		
<u>==</u>	- trait doublement souligné = restrictions importantes		
	pas de nettoyage professionnel avec solvants		
	pas de nettoyage à l'eau		

ATTENTION ! Pour les textiles sensibles au nettoyage à sec ou s'il y a des conditions restrictives (chargement réduit, pas d'addition d'eau, haut niveau de solvant), réduction du temps de nettoyage à sec et de la température de séchage. Attention au prédétachage.